



Club de Buceo "Ecological Divers"
Finca Las Valieras – Las Bajas s/n – 38508 Puertito de Güímar



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

LISTA DE PRECIOS

Revisión Regulador, 1ª y 2ª etapa	55 Euros
Revisión Octopus	25 Euros
Revisión Manómetro	6 Euros
Revisión Airtrim, Válvula de Salida	25 Euros
Revisión Airtrim, Unidad de Control	25 Euros
Revisión Ergo Inflador	15 Euros

Cambio de Pila Ordenador (incl.pila)	20 Euros
(Nemo Wide, Nemo Air, Puck, Puck Air, Puck Pro)	

Comprobación Regulador	20 Euros
(con ajuste de la presión media y resistencia de exhalación)	

Montaje y cambios de componentes del regulador	12 Euros
--	----------

Los precios no incluyen repuestos ni kits de revisión.

Precios incl. IGIC.